



Serviceintervall-Rücksetzung von VW-Fahrzeugen

1 Hinweis

Wir empfehlen bei allen Diagnose- und Codierarbeiten ein von VAG zugelassenes Ladegerät mit dem Fahrzeug zu verbinden (siehe hier). Des Weiteren sollten Sie vermeiden, ihren Diagnosecomputer mit dem Stromnetz verbunden zu haben um potentiell schädliche Erdschleifen zu vermeiden. Sollte es nicht möglich sein, Ihren Diagnosecomputer ohne Stromnetzanbindung zu betreiben, raten wir Ihnen eindringlich, einen Trennverstärker zwischen die USB-Leitung zu schalten (siehe hier)

2 Zu Beginn

VW-Fahrzeuge haben eine Serviceintervall-Warnung eingebaut, die sich auf die Kilometerleistung bis zum nächsten Ölwechsel, die Kilometerleistung bis zur nächsten Inspektion und den Zeitraum bis zur nächsten Inspektion bezieht.

3 Vorgehensweise für Fahrzeuge mit festen Serviceintervallen

Fahrzeuge mit festen Serviceintervallen

- Polo 6N 1998-2002
- Golf IV
- Passat B5
- Lupo -2002
- New Beetle
- Bora
- Transporter T4
- sowie Modelle gleicher Bauart

Um die Serviceintervall-Warnung mit Ihrem VCDS zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: +49 (0) 234 58 66 422



1. Auf dem Eingangsbildschirm Steuergerät auswählen anklicken
2. 17 -- Schalttafeleinsatz anklicken
3. Anpassung -- 10 auswählen
4. Eingeben der richtigen Kanalnummer
5. Lesen auswählen

In dem Feld **Gespeicherter Wert** ist der im Moment gültige Wert eingetragen. Um nun ein Service-Intervall zurückzusetzen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. In dem Feld **Neuer Wert** muss der passende Wert aus der unten stehenden Tabelle eingetragen werden
2. **Testen**-Button anklicken
3. **Speicher**-Button anklicken

Beispiel: Um beispielsweise das Öl-Serviceintervall in einem Golf IV zurückzusetzen, speichern Sie 00015 als Neuen Wert in Kanal 10. Die anderen Werte können Tabelle 1 entnommen werden.

Anmerkung: Die Kilometerleistung ist in Tausend Km angegeben, außer bei Polo und Lupo, wo sie in Hundert Km angegeben ist. Der Zeitraum ist in Einheiten von 10 Tagen angegeben, außer bei Polo und Lupo, wo er in Tagen angegeben ist.

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: +49 (0) 234 58 66 422



Kanal	Anzeige bezieht sich auf	Inhalt	Neuer Wert für die Rücksetzung		
			Polo 6N, Lupo - 2002	Golf4, New Beetle, Bora	Passat B5, Transporter T4
10	Öl	Kilometerleistung, einstellbarer Wert	00150	00015	00015
11	INSP	Kilometerleistung, einstellbarer Wert	00300	00030	00030
12	INSP	Zeitraum, einstellbarer Wert	00360	00036	00037

Tabelle 1: Werte zum Zurücksetzen für verschiedene Modelle

Ölwechsel alle 15000 km	Kanal 10 zurücksetzen
Inspektion alle 12 Monate	Kanäle 10 und 11 zurücksetzen
Inspektion alle 30000 km	Kanäle 10,11, 12 zurücksetzen

Tabelle 2: Zurücksetzen auf Standardwerte

4 Vorgehensweise für Fahrzeuge mit festen Serviceintervallen - Sharan

Um die Serviceintervall-Warnung mit Ihrem VCDS zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Auf dem Eingangsbildschirm Steuergerät auswählen anklicken
2. 17 -- Schalttafeleinsatz anklicken
3. Anpassung -- 10 auswählen
4. Eingeben der richtigen Kanalnummer (siehe Tabelle)
5. Lesen auswählen

In dem Feld **Gespeicherter Wert** ist der im Moment gültige Wert eingetragen. Um nun ein Service-Intervall zurückzusetzen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. In dem Feld **Neuer Wert** muss der passende Wert aus der unten stehenden Tabelle 3 eingetragen werden
2. **Testen**-Button anklicken
3. **Speichern**-Button anklicken

Beispiel: Um beispielsweise die Warnlampe für den Ölwechsel zurückzusetzen, speichern Sie den Wert 00150 als Neuen Wert in Kanal 10.



Kanal	Anzeige bezieht sich auf	Inhalt	Neuer Wert für die Rücksetzung
05	ÖL	Kilometerleistung, einstellbarer Wert	00150
06	INSP	Zeitraum, einstellbarer Wert	00360
07	INSP 01		00000
08	INSP 02		00000

Tabelle 3: Werte zum Zurücksetzen für den Sharan, Die Kilometerleistung ist in Hundert Km angegeben, der Zeitraum in Tagen

Ölwechsel 15000 Km	alle	Kanäle 05 und 06 zurücksetzen
Inspektion alle 12 Monate		Kanäle 05, 06 und 07 zurücksetzen
Inspektion 30000 Km	alle	Kanäle 05, 06, 07 und 08 zurücksetzen

Tabelle 4: Standardeinstellungen zurücksetzen Sharan

Das flexible Serviceintervall bezieht sich auf	Das feste Serviceintervall bezieht sich auf
Ölzustand	Zeitraum
Zeitraum	Kilometerleistung
Kilometerleistung	Fahrweise

Tabelle 5: Übersicht feste und flexible Serviceintervalle

5 Fahrzeuge mit flexiblem Serviceintervall aus den Baujahren 1999/2000

- Golf IV
- Passat B5
- New Beetle
- Bora
- Sharan
- Transporter T4
- und Modelle gleicher Bauart

- Klicken Sie auf Steuergerät auswählen auf dem Eingangsbildschirm, dann auf 17 -Schalttafeleinsatz und wählen Sie dort Anpassung - 10. Geben Sie die richtige KanalNr. aus der unten stehenden Tabelle ein.
- Klicken Sie auf Lesen. Der Gespeicherte Wert ist der im Moment gültige Wert für diesen Kanal. Geben Sie den Neuen Wert aus der unten stehenden Tabelle 6 ein.
- Klicken Sie auf Testen, dann auf Speichern.

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: +49 (0) 234 58 66 422



Kanal	Angezeigt als gespeichert Wert	Neuer Wert für Rücksetzung
02	0001 = Wartung fällig 00000 = Wartung erledigt	00000

Tabelle 6: Werte für Kanal 02: Wartung

Zusatzarbeiten bei Langzeit-Wartung

Mit Rücksetzung des Werts in Kanal 2 werden feste Serviceintervalle (15000/30000/12 Monate) automatisch zurückgesetzt. Wenn normales Öl benutzt wurde, braucht mehr nicht getan werden. Wenn Longlife-Öl benutzt wurde, muß die Anpassung unter Berücksichtigung der Ölqualität entsprechend folgender Tabelle 7 vorgenommen werden.

1. In dem Feld **Neuer Wert** muss der passende Wert aus der unten stehenden Tabelle eingetragen werden
2. **Testen**-Button anklicken
3. **Speichern**-Button anklicken



Kanal	Bedeutung	Inhalt	Golf, Beetle, Transporter T4	New Bora, Sharan	Passat B5,
45	Verwendete Ölqualität	Longlife-Öl Dieselmotoren Öl gem. VOLKSWAGEN-Spezifikation 506.00(TDI) oder 506.01(PD) Longlife-Öl Benzinmotoren Öl gem. VOLKSWAGEN-Spezifikation 503.00 Kein Longlife-Öl		00004 00002	
43	Max. Kilometerleistung bis zum nächsten Ölwechsel	Longlife-Öl Dieselmotoren Longlife-Öl Benzinmotoren Kein Longlife-Öl		00050 00030 00015	
44	Zeitraum	Kein Longlife-Öl 12 Monate Longlife-Öl 24 Monate	00360 00720	00365 00730	

Tabelle 7: Die Ölqualität wird in Schätzwerten angegeben, die Kilometerleistung in Tausend Km, der Zeitraum in Tagen

6 Hilfe und Kontakt

ACHTUNG: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen, für eventuell eintretende Schäden oder Probleme ist jede Haftung ausgeschlossen. Es wird empfohlen, immer den einschlägigen Reparaturleitfaden des VAG-Konzerns für das betreffende Fahrzeug heranzuziehen.

Bitte achten Sie darauf, während der Diagnose ein geeignetes Ladegerät angeschlossen zu halten. Sollten Sie einen kabelgebundenen Diagnoseadapter verwenden, so raten wir Ihnen, einen USB-Isolator zu verwenden, um Erdschleifen vorzubeugen.

Bei Problemen oder Fragen zu der vorliegenden Anleitung melden Sie sich bitte bei info@vcds.de oder unter der Telefonnummer **+49 (0) 234 58 66**

422 (Mo.-Fr. 9-17 Uhr).

Wir bitten Sie, einen kompletten Auto-Scan des Fahrzeuges bereitzuhalten.

Hilfe finden Sie auch in der VCDS.de-Chatgruppe <http://dechat.VCDS.de>.

Kontakt:

Email: info@vcds.de

Tel: **+49 (0) 234 58 66 422**